



Regione Lombardia
Città Metropolitana di Milano

C

Comune di
SAN DONATO MILANESE

SCUOLA PRIMARIA "MARTIN LUTHER KING"
VIA DI VITTORIO, 48 - RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO
IMMOBILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREE ESTERNE - CUP J53C24001080004

Doc DF

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA: -

DATA: **04/2025**

COM. AS2417

REV. **01-06/25**

FILE:

**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA
DELLO STATO DI FATTO**

Progetto:

AS32

Studio Tecnico Associato

Arch. A. Vergnano - Ing. A. Camelliti - Arch. S. Arena - Arch. M.R. Matera

Corso Peschiera 136, 10138 Torino

C.F./P. IVA 10678860015

Tel 011 0361986 Fax 011 0361987 PEC studio.as32@legalmail.it

Responsabile Unico del Progetto: **Geom. Riccardo Fronzuti**

1. FOTOGRAFIE STATO DI FATTO: ESTERNI

Area ingresso da via Di Vittorio: palestra e fronte est della scuola ad un p.f.t., con relative pavimentazioni esterne bituminose, in pietra e a verde





Fronte nord della scuola: porzione ad un p.f.t. (cucina, refettorio) e porzione a due p.f.t. (WC e aule)



Fronte ovest della scuola: porzione a due p.f.t. (WC e aule) e porzione ad un p.f.t. (aula proiezioni).
Area verde con radici affioranti e pavimentazioni esterne del cortile



Fronti interno cortile della scuola: affacci sud a due p.f.t., ovest ad un p.f.t. e nord a due p.f.t.



Fronte ovest della scuola: porzione a due p.f.t. (aule) del corpo sud





Fronte sud della scuola: porzione a due p.f.t. (aule e connettivo) e casa del custode





Fronte sud della palestra: spogliatoi, palestra e locali sottostanti a disposizione delle associazioni



2. FOTOGRAFIE STATO DI FATTO: INTERNI

Locali interni: laboratori, aule didattiche, connettivo, servizi igienici, palestra e spogliatoi

